



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES**

VICE-MINISTERIO DE EDIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE LA UASD, SANTO DOMINGO

**LEVANTAMIENTO RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO -
SEDE CENTRAL-
SANTO DOMINGO
REP. DOM. .-**

INFORME

06 DE JUNIO 2017

**SUPERVISOR
ING. JENNY GONZALEZ
MOPC**

FOTOS

Foto No. 1.- VISTA FRONTAL DEL EDIFICIO DE LA RES. ESTUDIANTIL DE LA UASD.



Foto No. 2.- EXPLANADAS EXISTENTE EN AREA FRONTAL DE ENTRADA EL EDIFICIO.



Foto No. 3.- EXPLANADA VISTA DESDE OTRO ANGULO.




Foto No. 4.- ENTRADA PRINCIPAL A AREA DE EXPLANADA DEL EDIFICIO.



Foto No. 5.- ENTRADA LATERAL HACIA EXPLANADA.



Foto No. 6.- EXPLANADA LATERAL DERECHA DEL EDIFICIO.



Foto No. 7.- VERJA PERIMETRAL POSTERIOR A LA EDIFICACION.



Foto No. 8.- VIGAS Y TECHO EN PRIMER NIVEL EN AREA DE LOBBY.



Foto No. 9.- AREA DE LOBBY EN PRIMER NIVEL.



Foto No. 9.- PATINILLO EN AREA DE LOBBY VISTO DESDE EL PRIMER NIVEL.



Foto No. 10.- ENTRADA A AREAS ADMINISTRATIVAS EN EL PRIMER NIVEL



Foto No. 11 ASCENSOR EN AREA DE LOBBY VISTO DESDE EL PRIMER NIVEL




Foto No. 12.- AREA INTERIOR DEL ASCENSOR VISTO DESDE EL PRIMER NIVEL




Foto No. 13.- INTERIOR DE AREA ADMINISTRATIVAS EN EL PRIMER NIVEL



Foto No. 14.- TECHOS DE AREA ADMINISTRATIVAS EN EL PRIMER NIVEL



Foto No. 15.- AREA DE ACCESO A ZOTANO Y A PATIO TRASERO.



Foto No. 16.- ESCALERA DE ACCESO A ZOTANO DESDE EL PRIMER NIVEL.



Foto No. 17.- VISTA INTERIOR DE ZOTANO.



Foto No. 18.- CONDICIONES ACTUALES DEL TECHO DEL SOTANO.



Foto No. 18.- INTERIOR Y EXTERIOR DEL SALON DE MUSICA EN 1ER. NIVEL.




Foto No. 19.- PISO EXISTENTE EN AREA COCINA EN EL PRIMER NIVEL.



Foto No. 20.- PISO EN AREA DE COMEDOR.



Foto No. 21.- CONDICIONES DE LOS GABINETES DE PISO Y PARED EN COCINA DEL RESIDENCIAL ESTUDIANTIL.



Foto No. 22.-CONDICIONES DE ESCALERA DE ACCESO AL 2DO. PISO



Foto No. 23.-CONDICIONES DE ESCALERA DE ACCESO AL 3ER. PISO



Foto No. 24.- CONDICIONES DE LOS BAÑOS EN EL 1ER NIVEL



Foto No. 25.-CONDICIONES ACTUALES DE AREAS DE LAVADOS EN EL 1ER PISO.



Foto No. 26.-LAVADEROS DE GRANITOS EXISTENTES.



Foto No. 27.-CONDICIONES DE AREA POSTERIOR DE LA EDIFICACION.



Foto No. 28.- CISTERNA EN INTERIOR DEL AREA DE LAVADO.



Foto No. 29.- CONDICIONES ACTUALES DE LOS SEPTICOS.



Foto No. 30.- CISTERNA EXTERIOR PERTENECIENTE A LA EDIFICACION.



Foto No. 31.- TRANSFORMADOR EXISTENTE ACTUALMENTE QUE TAMBIEN ES USADO POR LA COMUNIDAD.



Foto No. 32.- PLAFOND EXISTENTE EN BAÑOS



Foto No. 33.- COCINA EXISTENTE EN CADA DORMITORIO.



Foto No. 33.- PUERTAS DE ACCESOS A CADA DORMITORIO



Foto No. 34.- COCINA DE DORMITORIO EN USO ACTUALMENTE EN PISO 10 Y 11.



Foto No. 34.- BAÑO DE DORMITORIO EN USO ACTUALMENTE EN PISO 10 Y 11.



Foto No. 35.- DORMITORIO DE HEMBRAS EN USO ACTUALMENTE. PISOS 10 Y 11



Foto No. 36.- DORMITORIO DE BARONES EN USO ACTUALMENTE PISO 10 Y 11.



**Foto No. 37.- VISTA DE LOS MUROS ACTUALES EN ESTA EDIFICACION Y DE LAS
PUERTAS DE LOS CLOSETS**



Foto No. 38.- MESETAS DE COCINAS QUE SE NECESITAN REMOZAR.



Foto No. 39.-PLAFON EN BAÑOS QUE SE NECESITAN REMOZAR



Foto No. 40.- DORMITORIO AFECTADO POR INCENDIO.



Foto No. 41.- CLOSETS AFECTADOS POR CALCOMA.



Foto No. 42.- PISOS PROPUESTOS A SER PULIDOS



Foto No. 43.- VENTANAS CORREDIZAS A SER SUSTITUIDAS



Foto No. 44.-DORMITORIOS A SER RECONSTRUIDOS.



Foto No. 45.- ESCALERA DEL PISO 10 Y 11, REPARADA RECIENTEMENTE



Foto No. 46.- VISTA DE PASILLOS EN PISOS NO. 7



Foto No. 47.- PASILLO EN PISO NO. 9



Foto No. 48 GABINETES REPARADOS EN PISO NO. 9




Foto No. 49.- BAÑOS REPARADOS EN PISOS NOS. 10 Y 11



Foto No. 50.- PUERTA DE ACCESO A PATINILLO LATERAL



Foto No. 51.- PUERTAS DE POLIMETAL CON TRANSO FIJO DE CRISTAL EN 10MO. Y 11VO. PISO



**Foto No. 52.- ESCALERA REPARADA Y PASAMANOS DE ESCALERA DE ACCESO A
10MO. Y 11VO. PISO**



PISO 12 ASCENSOR.



Foto No. 53.- MAQUINARIA DE ASCENSOR.



Foto No. 53.- FILTRACION EN VIGA DE TECHO.



Foto No. 54.- AREA INTERIOR DEL PISO NO. 12



Foto No. 55.- FILTRACION DE TECHO PROVOCADA POR INSTALACION DE ANTENA.



**Foto No. 56.- MAS FILTRACIONES OCACIONADAS POR DETERIORO DE FINO POR
INSTALACION DE ANTENA EN TECHO**



Foto No. 57.- CRISTALES FIJOS EN PATINILLO EN PISO NO. 12



Foto No. 58.- PASAMANOS DE BLOQUES A DEMOLER.



Foto No. 59.- CONDICIONES DE LOS BAÑOS EXISTENTES EN EL PISO NO. 12




Foto No. 61.- ANTENA EN TECHO DEL EDIF.



Foto No. 62.- ANTENA EN TECHO DEL EDIF. ESTO OCACIONA LAS FILTRACIONES



Foto No. 63. EQUIPOS INSTALADOS EN TECHO DEL PISO NO. 12



**Foto No. 64.- PATINILLO AL DESCUBIERTO. OTRA CAUSA DE FILTRACIONES
EN TECHO.**

