



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

VICE-MINISTERIO DE EDIFICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES

CENTRO EDUCATIVO MINERVA NMIRABAL, SABANA GRANDE DE BOYÁ.

**LEVANTAMIENTO CENTRO EDUCATIVO MINERVA MIRABAL
SABANA GRANDE DE BOYÁ, MONTE PLATA. REP. DOM. .-**

INFORME

24 DE FEBRERO 2017

SUPERVISOR

ING. JENNY GONZALEZ

MOPC

CENTRO EDUCATIVO MINERVA NMIRABAL, SABANA GRANDE DE BOYÁ.

A. SUMARIO:

El presente informe corresponde a los levantamientos realizados en el **CENTRO EDUCATIVO MINERVA MIRABAL**, ubicado en provincia Monte Plata, Rep. Dom.

A) Descripción del Proyecto:

Este proyecto consiste en el reconocimiento de edificaciones existentes y el área disponible para la ampliación del centro, con la construcción de un nuevo módulo de dos niveles con seis aulas, un área administrativa y baños más remozamiento y acondicionamiento de los módulos existentes y de la cancha. Las áreas existentes que se ha determinado y que serán intervenidas son las siguientes:

Módulo # 1; Remoción de muros de madera usados como división de aulas, Impermeabilizante de techos, resane y pintura de muros y techos, brillado de pisos, reparación de sistema eléctrico, mantenimiento y pintura de puertas y protectores de hierros en ventanas.

Módulo # 2; Impermeabilizante de techos, Resane y pintura de muros y techos, brillado de pisos, reparación de sistema eléctrico, mantenimiento y pintura de puertas y protectores de hierros en ventanas.

Módulo # 3; Impermeabilizante de techos, Resane y pintura de muros, mejoramiento de pisos en áreas de almacén, rellenado y cierre de fosas, resane y pintura epóxica en piso, reparación de sistema eléctrico, mantenimiento y pintura de portones, instalación de sistema contra incendio.

Cancha; Demolición y reconstrucción de piso, terminación de superficies en muros de bloques de bordillo de la cancha, demolición de bordillo snp en cancha.

Baños; Demolición de baños existentes para ser cambiados de lugar.

Ing. Jenny González
Supervisora de Obras

FOTOS



Foto No. 1.- Vista frontal exterior del módulo No. 1.



Foto No. 2.- Vista de docencia en área exterior por falta de espacio.



Foto No. 3.- Vista exterior del módulo No. 1.



Foto No. 4.- Vista de los tres módulos existentes actualmente.



Foto No. 4.- Vista de verja existente posterior a la cancha.



Foto No. 5.- Vista del muro base deteriorado de verja de malla ciclónica.



Foto No. 6.- Vista de cocina actual de la escuela.



Foto No. 7.- Vista del exterior y del interior de la cocina, que no da abasto y le faltan espacios de almacenamiento seguros.



Foto No. 8.- Vista del área total de la cancha.



Foto No 9.- Vista de bordillos de la cancha, los cuales presentan deterioros.



Foto No. 10.- Vista del bordillo en el lado posterior de la cancha.



Foto No. 11.- Vista de terreno en el lado derecho de la cancha.



Foto No. 12.- Vista de los baños existentes usados para los tres módulos, los cuales son insuficientes y presentan condiciones deplorables.



Foto No. 13.- Vista de condiciones actuales de la cisterna.



Foto No. 14.- Vista interior de muro de bloques en entrada principal.



Foto No. 15.- Vista de las condiciones del techo de las aulas afectado por filtraciones y moho.



Foto No. 16.- Vista interior del muro de madera que divide el aula inicial.



Foto No. 17.- Vista del área de la biblioteca desmantelada, para ser utilizada como aulas y depósitos de materiales de cocina.



Foto No. 18.- Vista interior de los baños en el aula inicial.



Foto No. 19.- Vista del techo en área interior del módulo #2, con filtraciones y moho.