| No. EXPEDIENTE |
| --- |
| MOPC-MAE-PEEN-2020-0005 |
| No. DOCUMENTO |
| 01 |

**REPÚBLICA DOMINICANA**
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**
*"Año de la Innovación y la Competitividad"*

Santo Domingo, D.N.
21 de abril de 2020

## RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

Con relación al procedimiento de Emergencia No. MOPC-MAE-PEEN-2020-0005 para las *"REPARACIONES VARIAS DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA, UBICADO EN PEDRO BRAND, R.D. ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR CORONAVIRUS (COVID-19), EN VIRTUD DEL DECRETO NO.133-20, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020"*, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo al cronograma de actividades.

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**Resolución Única:** El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 2.6 "*Cronograma de la Licitación"* las siguientes preguntas:

**1. CONSULTA:**

¿Al enviar digital los documentos podrían no tener firma y sello pues asi solo los convertimos en PDF sin tener que imprimir y escanear?

**RESPUESTA:**

**Recomendamos el envío de los documentos firmados y sellados, no obstante, de ser imposible satisfacer este requerimiento se aceptarán sin estas características. El oferente deberá enviar dichos documentos en un formato digital que no permita ningún tipo de edición.**

**2. CONSULTA:**

a. - En qué nivel están los finos de techos?
b. - Los techos son todos planos ó inclinados?
c. - ¿En la partida 1f) Desagüe de techo Ø4" con bajante SDR41, Cual es la altura de entrepiso?
d. -¿Los Tinacos, Están en el techo o en el terreno?
e. Si tienen algunas FOTOS de las Edificaciones, sería de gran ayuda que nos las enviaran

**RESPUESTA:**

**a. Está ubicado en el techo del primer nivel.**
**b. Los techos son todos planos**
**c. Considerar en el análisis un tubo completo con sus codos**
**d. Los tinacos están en el techo**
**e. Puede visitar el lugar en cualquier momento.**

**3. CONSULTA**

a.- En el pliego de condiciones NO se especifica la fecha de Vista a la obra a fines de recibir la Carta constancia de visita, firmada por el supervisor designado por el MOPC.
FAVOR INFORMAR LA FECHA Y HORA DE LA REFERIDA VISITA

**RESPUESTA:**

**No se requiere visita**

**4. CONSULTA**

a. La cantidad de remoción de fino de techo no se corresponde con el área de impermeabilizante, y la unidad es m3, ¿es un error o se convirtió a volumen para fines de bote?
b. Para fines de programación, ¿qué tipo de acondicionados se estarán moviendo y si no requiere limpieza y mantenimiento de los mismos?
c. ¿El área a pintar esta acondicionada o se debe considerar?
d. ¿La distancia de bote?

**RESPUESTA:**

**a. Solo una parte de fino está en malas condiciones. El Impermeabilizante a aplicar es en m2 (ver enmienda No.1 Listado de Partidas).**
**b. Considerar la movilización de aires tipo Split.**
**c. Considerar en sus análisis de pintura una limpieza y desinfección con Cloro antes de pintar.**
**d. Considerar el bote a 5 kms**

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**