Anexo: Requerimiento, descripción y cantidades.

ITEM	DESCRIPCION	UD	CANTIDAD
1.00	Preliminares	OD .	CANTIDAD
1.01	Demolición de muros de sheet Rock Existente	M2	69.60
1.02	Bote de material inservible	M3	
1.03	Desmonte de puertas de madera	UD	104.41 3.00
1.04	Desmonte de puertas de Triadera Desmonte de puertas de Cristal		
1.05	Desmonte de puertas de Cristal Desmonte de cristales	UD	1.00
1.03	Carlo Calabratica de Calabratica (Carlo Carlo Calabratica Calabrat	PA	1.00
1.06	Demolición y preparación de piso para nueva cerámica	M2	5.68
1.07	Utensilios de protección como lonas, cajas y equipos de seguridad para el personal	PA	1.00
2.00	Muros de Sheet Rock		
2.01	Nuevos muros de Sheet rock a dos caras, masillados, pulidos y terminados	M2	40.52
3.00	Cristales	^ · ·	32 21 11 11
3.01	Colocación de muros de Cristales, con cristal de 3/8 templados, incluye contrafortes y laminado igual a los muros existentes, Instalación de cristales divisores en las áreas requeridas según especificaciones. Incluye adhesivo Frost de acuerdo a modelo y diseño actual	P2	324.78
3.02	Puertas de cristal Ejecutivas, en cristal templado, incluye laminados y brazos con botella hidráulica, pata de chivo, todas de 1.00x2.10m, incluye paño fijo de 1x0.10m en la parte superior, igual a puertas existentes	UD	10.00
4.00	Plafones y shooters de puertas y Puertas de madera		
4.01	Suministro y colocación de plafoam de yeso iguales a los existentes	M2	35.27
4.02	Suministro e instalación de shooters automáticos para puertas de ascensores tamaño de 1.3x2.45 m, eléctricos, con cerradura	UD	2.00
4.03	Colocación de puertas de maderas	UD	3.00
5.00	Aires acondicionados		
5.01	Readecuación de ductos para aires acondicionados	PA	1.00
5.02	Reubicación de manejadores de aires acondicionados	PA	1.00
5.03	Instalación de nuevos ductos de aire acondicionado	PA	1.00
5.04	Limpieza y mantenimiento de ductos de aire acondicionado existentes	PA	1.00
6.00	Pisos		
6.01	Suministro e instalación de pisos porcelanato de 60x60cm color crema iguales a los existentes	M2	5.68

	Suministro y colocación de zócalos de		
6.02	porcelanato color crema iguales a los	ML	28.41
	existentes	-	
7.00	Pintura		
7.01	Suministro y colocación de pintura semigloss	M2	81.05
	a dos manos en nuevos muros de sheet rock	1412	01.05
8.00	Electricidad y Tecnología		
8.01	Suministro e instalación de salidas eléctricas	UD	42.00
	toma corrientes de 21 ups y 21 cde		12.00
8.02	Suministro e instalación de interruptores	UD	10.00
	eléctricos	1	
0.02	Suministro e instalación de alambrados y		
8.03	arrastres eléctricos incluye canaletas y	PA	1.00
	perfiles metálicos		
8.04	Suministros e instalación de salidas de data y telefonía	UD	46.00
6			
8.05	suministro e instalación de alambrados y	DA	4.00
0.03	arrastres para data y telefonía, incluye canaletas y perfiles metálicos	PA	1.00
	Suministro e instalación de luminarias, Incluir		
8.06	lámparas LED 60x60cm para plafones, guiarse	UD	37.00
0.00	de modelo actual.	OD	37.00
	Suministro y colocación de extractor de aire		
8.07	para la cocina de 12 pulgadas, incluye	UD	1.00
	trabajos de albañilería y electricidad	OB	1.00
9.00	Misceláneos		
9.01	Limpieza continua y final	PA	1.00
	Colección de letreros de identificación de		1.00
9.02	Áreas y oficinas con vinil y marco metálico	PA	1.00
	iguales a los existentes		1.00
	Impermeabilización del área de Fiscalización		
9.03	y nuevas oficinas de Paso Rápido de 112 m2,	5.4	
9.05	incluye, impermeabilización con lona asfáltica	PA	1.00
1	de 7kg, con garantía de 5 años		
	Total de Costos Directos		
	Costos Indirectos		
1	Dirección Técnica	10.00%	
	Administrativos	3.00%	
	Seguros y fianzas	2.50%	
<u> </u>	Transporte de equipos	3.00%	
	Supervisión	5.00%	
	Total de Costos Directos + Indirectos	2.0070	
	li di cotto		
	ITBIS (NORMA 07-2007)	1.80%	
	2, 230, 1	1.00/0	
	TOTAL GENERAL		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

, i -