


CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD LAS ESPINAS, MUNICIPIO JAMAO AL NORTE, PROVINCIA ESPAILLAT



- Rehabilitación Del Camino Vecinal En La Comunidad Las Espinas
- Puente sobre Arroyo Jamao (Km 0+100)
 - Puente badén tipo cajón (Km 1+960)
 - Puente sobre Arroyo Aguacate (Km 3+800)
 - Puente o badén tipo cajón (Km 4+000)
 - Puente badén tipo cajón (Km 5+080).

Estado Actual Camino Vecinal.



Propuesta

Rehabilitación de Caminos.

Camino	Plataforma	Longitud (km)	Ancho (m)	No. Carriles	Cunetas
Existente	Terracería	5.80	5.00	1	No
Propuesta	Hormigón Asfáltico		6.00	2 de 3.00m	Si

Propuesta Construcción Puentes.

Puente	Tipo Estructura	Longitud (m)	Ancho Tablero (m)	No. Carriles	Aceras	Barandas
Arroyo Jamao	Vigas	33.00	9.90	2 de 3.00m	Si	Si
KM 1+980	Badén Cajón	Por definir				
Arroyo Aguacate	Vigas	Por definir				
KM 4+000						
KM 5+080	Badén Cajón	Por definir				