



**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
*“Año del Fomento de la Vivienda”*

18 de agosto de 2016

**CIRCULAR DE RESPUESTAS A LOS OFERENTES**

**Con relación al Proceso de Licitación MOPC-CCC-LPN-006-2016 para la Construcción del edificio de aulas (Bloque 2, 3 y 4) de la Universidad de la Policía Nacional, llevado a cabo en estos momentos por el Ministerio, damos formalmente respuesta a las consultas realizadas por los distintos oferentes inscritos en este proceso.**

1. En los planos estructurales del bloque 2 y 3 no está el detalle de la zapata (0.80x0.80x0.35), solo aparece en la planta.

**Respuesta: Considerar en el análisis el mismo acero especificados es los planos de fundaciones para las zapatas Z-2**

2. Que se utilizara para el cálculo de los pórticos, los detalles del refuerzo o las secciones? se hace la pregunta ya que las cantidades no coinciden unas con otras y los detalles no especifican si son del vano o del apoyo. Se repite el caso en todas las planchas correspondientes a pórticos.

**Respuesta: En los planos estructurales de cada edificio, para cada portico se detallan tanto las secciones como las distribuciones del acero a todo lo largo del pórtico. El análisis de precios debe contemplar todo el armado de cada pórtico no solamente el de la sección.**

3. En las especificaciones técnicas, acápite **2.5 Excavaciones** presenta una tabla donde indica tres tipos de materiales (Tierra, Caliche compacto y Roca) con sus respectivos porcentajes de esponjamiento. Lo que no está claro es si en nuestra propuesta económica colocara en precio correspondiente a un tipo de material y se incluirá dentro de los análisis el precio de los otros tipos de materiales por si lo encontramos en la obra. En una visita a la obra y por la ubicación de la obra el terreno es mayormente roca. Favor indicarnos como proceder.

**Respuesta: Considerar el análisis con los porcentajes de los diferentes tipos de material requeridos en las especificaciones técnicas.**

4. Indicar marcas y modelos de aparatos de baños, griferías, dispensadores de papel, jaboneras, etc.

**Respuesta:**

#### **INODORO**

Comercial de Alta Eficiencia, Montaje de piso, Fluxómetro monomando, Cumplimiento de reglamento para Discapacitados, Taza alongada, Esmalte cerámico anti-moho y anti-bacterias

#### **ORINAL**

Bajo consumo, Colgado en muros, Compacto con trampa integral oculta, Esmalte cerámico anti-moho y anti-bacterias

#### **LAVAMANO**

Ovalado colocado bajo meseta, Cumplimiento de reglamento para Discapacitados, rebose frontal oculto, Esmalte cerámico anti-moho y anti-bacterias.

#### **MEZCLADORAS Y GRIFERIAS**

Monomando, acabado cromado (niquelados), de alta calidad no se permiten griferías en hierro galvanizado o plásticas.

5. Indicar marcas, modelo y eficiencia de los equipos de Aire Acondicionado.

**Respuesta: Aires Acondicionados de bajo consumo – inverter (Alta Eficiencia)**

6. En los equipos de A/A indica uno de 7.5 ton. Y esta capacidad no existe, favor indicar por cual se sustituirá.

**Respuesta: En el diseño no hay área que contemple esta capacidad. El área de mayor capacidad es el comedor de oficiales y se propuso dos de 4.0 ton, por tanto para las unidades de 7.5 ton, coticen el precio igual que 2 unidades de 4 ton.**

7. Confirmar si el costo del estudio de resistividad no se incluirá en esta etapa de la propuesta.

**Respuesta: Si, el estudio de suelo que especifiquen y coticen en la propuesta, debe incluir todo los aspectos requeridos de acuerdo al lugar del estudio, incluyendo la resistividad.**

8. No hay detalle del acero de la zapata Z1 del Bloque 3 (0.80 mt. X 0.80 mt.)

**Respuesta: Ver Respuesta 1**

9. No se indica la altura de los cuartos fríos, es decir, el cierre llegara hasta la losa de hormigón?

Respuesta: Si, hasta la losa, conforme indican los planos

10. Las parillas de desagüe de piso de la cocina serán en acero inoxidable.

Respuesta: Si.

11. A los planos estructurales que hemos recibidos les faltan informaciones, además de que no aparecen los planos, ni el listado de partida del sistema de climatización.

Respuesta: En las respuestas 1 y 2, están las informaciones que han requerido que se especifiquen en cuanto los planos estructurales. En los planos eléctricos, están todos los detalles para el sistema de climatización y en el listado de partida se especifican las unidades de aires acondicionados y las capacidades solicitadas.

12. .En la página 31 del pliego de condiciones específicas, numeral 3 dice: "**Oferta técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)**"; necesitamos nos especifiquen a qué se refieren en ese numeral con "**oferta técnica**" y **cuáles son las especificaciones suministradas**; ya que para nosotros la oferta técnica contiene los documentos que nos solicitan ustedes desde el numeral 1 - 14 de las págs. 30 y 31. Favor aclarar.

Respuesta: Esto hace referencia a que el oferente deberá presentar su oferta ajustada a las especificaciones técnicas expresadas en el anexo 1: especificaciones técnicas.

13. En la página 28 del pliego de condiciones, sección 1 (credenciales: personas jurídicas) y en la página 31, sección 2 (oferta técnica) se solicitan los formularios 34 y 42; queremos que nos confirmen si estos formularios deben estar anexos en ambas secciones.

Respuesta: No, el oferente debe presentar estos formularios una vez dentro de la sección: **Oferta Técnica (numeral 2.13.2).**

14. .-En el plano de agua potable las tuberías están identificadas como SCH-40, pero en las especificaciones técnicas en la pág. 37, habla que las tuberías menores de 2" serán sch-40 y que las mayores de 2" serán sdr-21 o 26 con junta de goma, por favor especificar cuáles son las correctas para los fines de realizar esta propuesta.

Respuesta: Utilizar las especificaciones técnicas.

15. - Necesitamos un detalle de la rejilla de piso que esta por M1.

**Respuesta: Ver plano de SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES (DETALLE DE CANALETA EN COCINA)**

16. - Solicitamos un plano de ubicación de las puertas y las ventanas para identificar cada una con las tablas de los planos.

**Respuesta: Está en los planos suministrados.**

17. En la lista de cantidades los muros de bloques están en m3, entendemos que esto es un error, favor aclarar esto.

**Respuesta: Es un error, la unidad a considerar para esta partida es M2**

18. En el bloque IV, en el 2do nivel en la partida de las puertas, en la sub-partida d.-cristal fijo, solicitamos un detalle del mismo, (tipo de vidrio, espesor, etc).

**Respuesta: Las especificaciones del cristal fijo, son las mismas especificaciones en cuanto al tipo de cristal y al espesor que el vidrio de las puertas flotantes.**

19. Solicitamos un detalle de los protectores de hierro en ventana.

**Respuesta: Ver plano anexo.**

## **COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**